令和8年度　黒部市内通学路の要対策箇所一覧（1/8）

・・・対策済（交通指導等ソフト面、設置困難等を含む）

・・・R8点検箇所

青：対策検討中　赤：対策中　黒：対策実施済

【たかせ小学校・石田小学校・石田こども園・田家保育所・清明中学校】

番号	学校名、保育所名	対象道路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況
1	たかせ小学校	県道 県道	（県）福平石田線 （県）沓掛魚津線	田家地内（交差点）	朝の通勤時は交通量が多く、周辺は歩道が無い箇所がある	県：注意看板の設置 安全パトロール隊・教員による見守り
2	石田小学校	県道 市道	（県）福平石田線 市道石田8号線 市道石田9号線	石田地内（交差点）	変則交差点になっており、車の通行も多い 小学生が登下校時に通行する	PTA・教員による見守り 交通指導員等の配置 警察：横断歩道引き直し 市民環境課：電柱にミラー設置
3	石田小学校	市道 管理道	市道堀切石田線 出戸川管理道	石田地内（交差点）	道路幅が狭く、車と児童の距離が近い	PTA・教員による見守り 見通しの確保(継続的な維持管理)
4	石田小学校	市道	市道生地石田線	石田地内	歩道がなく、車と児童の距離が近い	道路河川課：路肩拡幅（道路法面を改良することにより歩行空間を確保）
5	たかせ小学校	市道	市道山田田家新線 市道たかせ小学校線	田家地内	見通しが悪い団地の中でスピードを出す車が通行するため危険 路側帯はあるが縁石がなく深い溝になっている	警察：ゾーン30エリアの設置(30km速度規制エリア）、取締実施中 安全パトロール隊・教員による見守り 道路河川課：転落防止柵設置、路肩カラー舗装
6	石田小学校	市道	市道石田7号線	石田地内	石田駅舎があるため見通しが悪く危険	児童への交通指導の徹底、足跡マークの設置
7	石田小学校	国道 県道	入善黒部バイパス （県）福平石田線	石田地内（交差点）	大津市事件関連 交通量が多く、車もスピードを出しているため横断するのが危険	国：海側(コンビニ前)に車止めのポール設置
8	たかせ小学校	県道	（県）中山田家新線	田家地内	山側の道路がカーブの坂道で見通しが悪い	県：減速のイメージハンプ、路面標示の引き直し
9	たかせ小学校	県道	（県）魚津入善線 （県）中山田家新線	田家地内（交差点）	大津市事件関連 交通量が非常に多い 子供だけでは8号線の歩道や横断歩道も自転車に乗らない	県：魚津側2か所にガードレール設置 警察：コンビニ前魚津側→入善側の横断歩道に歩行者用信号がないため設置
10	たかせ小学校	市道	市道前沢田家線 市道田家新山田線	田家地内	歩道の幅が狭く用水路がある 前沢方向坂道でスピードが出やすい	警察：横断歩道の設置不可
11	たかせ小学校	市道	市道前沢田家線	田家地内（交差点）	大津市事件関連 畑(私有地)の樹木で視界が遮られており危険 ※集団登校の集合場所である …伐採予定あり　横断歩道あり、片側は一時停止あり	道路河川課：ガードレール、減速イメージハンプ設置 樹木伐採
12	石田こども園	市道	市道石田駅立野線	石田こども園前	こども園の存在及び横断歩道の存在がわかりにくい	保護者会：存在を示すための備品購入 警察：横断歩道の場所を再検討 道路河川課：白線の引き直し
13	石田こども園	市道	市道石田磯線	海岸道路	横断歩道の存在がわかりにくい	警察：横断歩道の引き直し 道路河川課：：白線の引き直し
14	田家保育所	県道	（県）中山田家新線	黒部市田家新545　田家保育所前横断歩道	山側の道路がカーブの坂道で見通しが悪い	県：白線の引き直し
15	田家保育所	市道	市道田家新山田線	田家保育所裏　園庭からの出入口	道路が狭く交通量多い。スピードも出ている	警察：横断歩道有の路面標示がないため、路面表示をし、減速を促す
16	田家保育所	県道	（県）魚津入善線 （県）中山田家新線	黒部市田家新　8号線交差点	歩行者用青信号の時間が短い 交通量が多い	県：ガードレール設置 警察：歩行者用信号設置
17	田家保育所	市道	市道山田田家新線	黒部市田家新641-2　本建築裏交差点	歩道がなく見通しが悪い 交通量も多い	見守り強化 警察：取り締まり強化（ゾーン30）
18	田家保育所	市道	市道たかせ小学校線	黒部市田家新810　たかせ小学校前通学路	路側帯はあるが縁石がなく深い溝になっている	道路河川課：転落防止柵の設置
19	田家保育所	市道	市道田家新線	黒部市田家新717-1　T字路	道幅が狭く歩道がない	道路河川課：白線の引き直し
20	田家保育所	市道	市道田家5号線	黒部市田家新16　親水の館前道路	道幅はあるが歩道がない	道路河川課：白線の引き直し
21	たかせ小学校	県道	（県）沓掛魚津線 （県）福平石田線	荒町交差点付近	道路の幅が狭く、通行量が多い 脇道では見通しが悪く注意が必要	県：ラバーポール設置、外側線の引き直し
22	清明中学校	市道	市道前沢田家線	黒部温泉病院前道路	登下校時は交通量が多く、スピードを出す車両が多い スクールバスを利用する生徒が多く道路を横断する	横断歩道設置困難
23	たかせ小学校	県道	（県）福平石田線 ふるさと農道	県道福平石田とふるさと農道の交差点	スクールバスの運行経路 大型バスの通行時に他の車両との距離が近く検討が必要	県：停止線の引き直し
24	石田小学校	市道	市道堀切14号線	石田交流プラザ前道路	通学路における交通安全の確保 石田こども園整備箇所 外側線、停止線が消えている 道路に雑草がはみ出してきている（民地から道路へ）	道路河川課：歩道整備、白線の引き直し、草刈依頼
25	たかせ小学校	市道	市道前沢田家線	田家地内	登下校時は交通量が多く、スピードを出す車両が多い 児童が横断歩道のない箇所を横断している	警察：坂道で車両のスピードが出やすい箇所のため横断歩道設置はなじまない→設置不可 児童への交通指導の徹底
26	石田小学校	市道	市道石田14号線	石田地内	交差点部の見通しが悪い 外側線、停止線が消えている	道路河川課：交差点改良、白線の引き直し
27	石田こども園	市道	市道石田8号線	石田地内	用水路が深く危険だが、柵がない	道路河川課：転落防止柵の設置
28	石田小学校	県道	（県）石田前沢線 （県）魚津生地入善線	石田地内	交通量が多い交差点部、巻き込みが危険	県：ラバーポール設置
29	石田こども園	市道	市道立野2号線	石田地内	河川への転落防止柵が劣化していて危険	道路河川課：転落防止柵設置
30	田家小学校	市道	市道田家新山田線	田家地内	縁石がなく大型車両も多いため、危険	道路河川課：路肩カラー舗装、白線引き直し、ラバーポール設置
31	田家小学校	市道	市道田家新山田線	田家地内	転落防止柵が劣化していて危険	道路河川課：転落防止柵設置
32	石田小学校	市道	市道犬山3号線	石田地内	用水路が深く危険だが、柵がない	道路河川課：転落防止柵の設置
33	石田小学校	市道	市道石田14号線	石田地内	交通量が多く、道幅も狭く車両もスピードを出していて危険	道路河川課：水路蓋掛け 警察：横断歩道設置
34	石田小学校	市道	市道石田9号線 市道石田15号線	石田地内	道路幅が狭いが、車両スピードが速く危険。踏切付近には、待機する場所がない	道路河川課：区画線引き直し
35	たかせ小学校	市道	市道田家新山田線 市道山田田家新線	到道橋付近交差点	交通量が多く、注意が必要	道路河川課：カラー舗装 通学路変更
36	石田小学校	市道	市道石田4号線	石田地内	道路幅が狭く、車と児童の距離が近い	道路河川課：道路拡幅
37	たかせ小学校	市道	市道田家新山田線	田家地内	縁石がない箇所があり危険	道路河川課：縁石設置
38	石田小学校	市道	市道堀切石田線	石田地内	ガードレールが劣化しており危険	道路河川課：ガードレール補修
39	石田小学校	市道	市道生地石田線	石田地内	通学路における交通安全の確保 用水路が深く危険だが、柵がない 横断歩道がなく、危険	道路河川課：転落防止柵の設置 警察：横断歩道の設置
40	石田小学校	県道 市道	(県)魚津生地入善線 市道立野岡線	石田地内	交通量が多く道幅も狭く車もスピードを出しているので危険 路地から横断歩道へ向かう歩道が狭くはみ出してしまう	県：横断歩道カラー舗装、ラバーポール設置
41	石田小学校	市道	市道石田2号線	石田地内	両脇にくずれそうな塀が連なり、今後地震が起きた時が心配である	生徒へ注意喚起
42	たかせ小学校	市道	市道田家新線	田家地内	丁字路を通る車や自転車がスピードを出してくることが多く注意が必要	道路河川課：注意喚起の路面標示設置
43	たかせ小学校	県道 市道	県道福平石田線 市道田家小学校線	田家地内	交通量が多く横断歩道がない	警察：横断歩道設置、運転速度の減速を促す対策
44	たかせ小学校	市道	市道田家新線	田家地内	車道から児童が見えにくく、横断歩道のない道路を横断する必要がある	学校：教員による見守り、児童・保護者への交通指導の徹底 道路河川課：横断指導線設置、速度規制の見直し
45	石田小学校	市道	市道堀切石田線	石田地内	交通量が多く、空き地から生えている草等により、横断歩道を通る歩行者の見通しが悪い	市民環境課：空き地所有者の方へ維持管理の指導 道路河川課：外側線引き直し、横断歩道カラー舗装 警察：横断歩道ダイヤマーク引き直し
46	たかせ小学校	河川管理道	神谷川河川管理道（県）	田家地内	通行車両が多く、児童（歩行者）も多く通行するため、危険　通行路に縁石があり、歩行の妨げになっている	県：歩道の改良（カラー舗装・道路構造物の改修等）
47	たかせ小学校	市道	市道田家新山田線	田家地内	路肩が狭く、歩行時に危険を伴う（特に積雪時）	道路河川課：路肩カラー舗装、白線引き直し、速度規制の見直し 学校教育課・道路河川課：除雪体制の見直し（路肩拡幅除雪） 警察：速度規制の見直し、横断歩道の新設

47箇所　うち対策済、対策中42箇所　未対策5箇所

令和8年度　黒部市内通学路の要対策箇所一覧（2/8）

・・・対策済（交通指導等ソフト面、設置困難等を含む）

・・・R8点検箇所

青：対策検討中　赤：対策中　黒：対策実施済

【生地小学校・生地こども園・清明中学校】

番号	学校名、保育所名	対象道路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況
1	生地小学校	市道	市道生地中新線	大布施地内（中新踏切）	踏切及び周辺の道路は車との距離が近く、注意が必要	道路河川課：カラー舗装 教員による見守り
2	生地小学校	県道 市道	（県）魚津生地入善線 市道生地中新線	生地地内（交差点）	交通量が多く、ガソリンスタンド前に車道と歩道の区別が無い部分があり危険	安全パトロール隊・教員による見守り
3	清明中学校	市道	市道生地中新線	生地地内	歩道が狭く、側溝に蓋が無い	安全パトロール隊・教員による見守り 市民環境課：防犯灯の設置 道路河川課：歩道整備（側溝蓋掛け） 道路河川課：防護柵設置
4	生地小学校	市道	市道生地2号線	生地地内	道路幅が狭く、横断歩道が無いため危険 現状に応じて横断歩道の移設希望	警察：横断歩道の設置 警察：取締り強化（自転車及び歩行者専用標識あり） 警察：通学時間帯に車両通行禁止の規制があるため、横断歩道の移設の必要はなし
5	生地小学校	市道	市道生地4号線	生地地内	道路幅が狭く、車と児童の距離が近いため危険 転落防止柵が劣化していて危	道路河川課：区画線の引き直し 道路河川課：歩行空間のカラー舗装困難、転落防止柵補修 警察：取締り強化（自転車及び歩行者専用標識あり）
6	生地小学校	市道	市道生地石田線 市道生地24号線	生地地内（交差点）	朝夕の通勤時間帯に交通量が非常に多く、横断歩道が無いため危険	警察：横断歩道の設置→設置不可
7	生地小学校	漁港内道路		生地地内	公園と市場の間の道路に、停止線や横断舗装が無いため危険	見通しの確保（街路樹剪定） 止まれ標識の設置、区画線の引き直し困難
8	生地小学校	市道	市道生地4号線	生地地内（交差点）	車から歩行者が見えにくい	市民環境課：カーブミラー設置
9	生地小学校	市道	市道生地2号線	生地地内	白線が消えている 時間規制が分かりにくいのか守られていない	道路河川課：白線引き直し 警察：交通取り締まり実施
10	生地小学校	県道	（県）魚津生地入善線	生地地内	「魚の駅」の生垣が高く、海側から来る車が見えないため危険 交通量が多いにも関わらず、横断歩道がない 歩行者専用信号機が必要と思われる	県：植栽剪定 県：交差点内を歩道幅でカラーリング 警察：横断歩道設置→設置困難
11	生地こども園	市道	市道生地18号線	黒部市生地神明町～上町　願楽寺前道路	歩道の白線が消えている	道路河川課：白線の引き直し
12	生地こども園	県道	（県）魚津生地入善線	黒部市生地中区のJAと魚の駅の間のT字路	交通量が多いにも関わらず、横断歩道がない 小学校の通学路でもあるため歩行者用信号が必要と思われる	警察：横断歩道の設置
13	生地こども園	漁港内道路		黒部市生地中区のJAと魚の駅の間の道路	道路の片側にしか歩道の白線がない（消えてしまっている）	白線の引き直し困難
14	生地こども園	漁港内道路		黒部市生地飯沢　ファミリーマートとくろべ名水公園の間の道路	歩道があるが狭く白線のみで縁石がない（小学校の通学路）	横断歩道設置困難 柵設置困難
15	生地こども園	県道	（県）魚津生地入善線	黒部市生地中区魚の駅横の用水路	柵の間隔が広く子どもが落ちる危険がある	県：フェンスを設置する
16	生地小学校	市道	市道生地中新線 市道生地石田線	生地神区交差点	登校時に徒歩、自転車通学に加えスクールバスが運行する。 経年劣化に伴い、カラー舗装が薄くなっている区間がある。 開渠部があり、転落する恐れがある。	道路河川課：カラー舗装引き直し、転落防止柵設置
17	生地小学校	県道	（県）魚津生地入善線	能登SS付近生地中区交差点	ガソリンスタンドの出入り口があり歩道と車道の区別がなくガードレール等もない	決まった場所で待機するよう児童へ指導 県：横断歩道のカラーリング・区画線引き直し 県：歩道内に待機場所路面標示設置
18	生地小学校	市道	市道生地石田線	立野東交差点付近	令和2年度より清明中学校への交通量増加が見込まれる	生徒への交通指導の徹底 特にショッピングセンターの搬出口等の通行に注意する
19	生地小学校	市道	市道生地飯沢1号線	生地地内	大雨時に道路が冠水する	道路河川課：道路嵩上げ
20	生地小学校	市道	市道芦崎1号線	生地地内	河川の転落防止柵が劣化していて危険	道路河川課：防護柵設置
21	清明中学校	市道	市道生地中新線	清明中学校校門前	横断歩道が薄い	警察：横断歩道引き直し
22	生地こども園	市道 県道	市道生地17号線 県道魚津生地入善線	生地こども園前、（県）魚津生地入善線交差点	交通量が多く、注意が必要	教員等の見守り 県：歩行者停止マーク
23	生地小学校	市道	市道生地24号線	生地地内	水路が開渠になっており転落のおそれがあり危険	道路河川課：転落防止柵の設置
24	生地小学校	市道	市道生地5号線	生地地内	転落防止柵が劣化しており危険	道路河川課：転落防止柵の改修
25	清明中学校	農道	農道		ファミリーロッジ旅籠屋・黒部店から山側に向かって進む道路の街灯が少なく、暗くなってからの下校時、危険を感じている生徒がいる	通学路の変更
26	生地小学校	港内道路	港内道路（県）		歩道側に草が伸び、車道側にはみ出し、歩かなければならない箇所があり、危険 ハチの巣がつくられ、歩道を歩くのが危険であったことがあった	県：港内道路のため、漁港と連携し、維持管理の徹底
27	清明中学校	市道	市道生地中新線		自転車通学生徒が横断歩道のない道路を横断することが多い	学校：教員による見守り、児童への交通指導の徹底 警察：自転車横断帯、横断歩道の設置
28	清明中学校	市道	市道生地中新線		車両の交通量が多く、歩道が狭いため、危険	学校：教員による見守り、児童への交通指導の徹底 道路河川課：歩道未整備区間の歩道設置
29	生地小学校	県道 市道	県道魚津生地入善線 市道生地中新線	生地地内（交差点）	交通量が多く、ガソリンスタンド前に車道と歩道の区別が無い部分があり危険 水路が開渠になっており転落のおそれがあり危険	学校：安全パトロール隊・教員による見守り 道路河川課：転落防止柵の設置

29箇所　うち対策済、対策中27箇所　未対策2箇所

令和8年度　黒部市内通学路の要対策箇所一覧（3/8）

　　・・・対策済（交通指導等ソフト面、設置困難等を含む）

　　・・・R8点検箇所

青：対策検討中　赤：対策中　黒：対策実施済

【村椿小学校・村椿保育所】

番号	学校名、保育所名	対象道路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況
1	村椿小学校	県道	(県)沓掛生地線	村椿地内（飯沢踏切）	道路幅が狭く、車と児童の距離が近い	安全パトロール隊・教員による見守り
2	村椿小学校	市道	市道飯沢荒俣線	村椿地内	交通量が多く、歩道が無いため危険 登校時は飯沢地区児童が、下校時は加えて六天、出島地区の児童が通行するが、どちらにも歩道がないため危険	安全パトロール隊・教員による見守り
3	村椿小学校	市道	市道吉田線	村椿地内（吉田踏切）	車は角を曲がって踏切に入ることが多く、巻き込まれる危険がある	安全パトロール隊・教員による見守り
4	村椿小学校	市道	市道飛騨荒俣線	村椿地内（飛騨踏切）	車は角を曲がって踏切に入ることが多く、巻き込まれる危険がある	原則通行しない（小学生） 児童への通行指導の徹底
5	村椿小学校	市道	市道堀切飛騨線	村椿地内	近隣住民の自動車、YKKの通勤者、大型トラック等が通る中、児童が狭い路側帯を歩いて登校しており危険	道路河川課道路拡幅(仮設の歩道橋設置)
6	村椿小学校	県道	（県）沓掛生地線	村椿地内（交差点）	交通量が多く、車のスピードが出やすく危険 信号がなく、大型車の通行が多い	横断歩道の設置（警察）→設置不可 地域の方が見守り
7	村椿小学校	県道	（県）六天天神新線	村椿地内	電柱で路側帯を通行できない区間あり	県：水路蓋掛け
8	村椿小学校	市道	市道六天飛騨線	村椿地内	近隣工場に出入りする大型車の通行が多く、道幅が狭い	道路河川課：道路拡幅
9	村椿保育所	市道	市道飯沢荒俣線	黒部市吉田　吉田川	ガードレールとガードレールの間に隙間があり、転落の危険・ガードレールの幅が広い	隙間に鎖をつける
10	村椿保育所	河川管理道路		黒部市吉田　村椿保育所横の用水	深い用水があるが、ガードレールがなく転落の危険	用水管理者：鉄筋蓋設置
11	村椿保育所	市道	市道飯沢荒俣線	黒部市飯沢　村椿小学校前の道路	交通量が多いが、路肩が狭く、縁石もない	道路河川課：路肩カラー舗装、開渠部→暗渠化
12	村椿保育所	市道	市道飯沢荒俣線	黒部市飯沢　用水	深い用水があるが、ガードレールがなく転落の危険	道路河川課：防護柵の設置
13	村椿保育所	市道	市道吉田越湖2号線	神明社まで	ガードレールがなく危険 路側帯が狭い	道路河川課：白線の引き直し 保育所：路側帯の広い側を歩く配慮をする
14	村椿保育所	県道	（県）沓掛生地線	黒部市飯沢　踏切付近の横断歩道前待機場所	待機場所に車が突っ込んでくる危険がある	県：待機場所に車止め設置
15	村椿小学校	市道	市道飯沢荒俣線	村椿地内	交通量が多いが、歩道が無いため危険	道路河川課：歩道整備 通学路変更
16	村椿小学校	市道	市道吉田越湖1号線	村椿地内	路面に凹凸があり、水たまりとなっていて児童が避けるように道路中央を歩行	道路河川課：舗装補修
17	村椿小学校	市道	市道堀切飛騨線	村椿地内	交通量が多く、路肩が狭く縁石もないため危険	道路河川課：路肩カラー舗装
18	村椿小学校	市道	市道堀切飛騨線	村椿地内	交通量が多く、路肩が狭く縁石もないため危険	道路河川課：路肩拡幅
19	村椿小学校	市道	市道吉田4号線 市道飯沢荒俣線交差点	村椿地内(交差点)	踏切が新規に造成され、付近の交差点は車やバスの往来が多く危険	道路河川課：ポストコーンの設置
20	村椿小学校	市道	市道飯沢荒俣線	村椿地内	交通量が多いが、歩道が無いため危険	道路河川課：路肩カラー舗装、速度抑制を促す路面標示の設置 警察：老朽化している速度規制標識の取替 学校教育課・学校：通学路変更

20箇所　うち対策済、対策中18箇所　未対策2箇所

令和8年度　黒部市内通学路の要対策箇所一覧（4/8）

・・・対策済（交通指導等ソフト面、設置困難等を含む）

・・・R8点検箇所

青：対策検討中　赤：対策中　黒：対策実施済

【中央小学校・大布施保育所・さくら幼稚園・ちびっこきらら保育園・愛児園】

番号	学校名、保育所名	対象道路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況
1	中央小学校	県道 市道	(県)沓掛魚津線 市道西小路植木線	大布施地内（交差点）	交通量が多く、道路幅が急に狭くなっている	交通安全指導
2	中央小学校	市道	市道西小路植木線 市道三日市沓掛線	大布施地内（交差点）	交通量が多く、横断の際、見通しが悪い	交通安全指導 交差点改良困難
3	中央小学校	都計道	(都)前沢植木線	三日市・大布施地内	道路が狭く、車両が来ると田んぼに落ちそうになる	街路公園課：道路拡幅、歩道整備
4	中央小学校	県道 市道	(県)沓掛魚津線 市道中新西小路線	大布施地内（交差点）	交通量が多く、横断歩道が無く危険 (周辺に住宅が増えており、この交差点を横断する児童が増加している)	警察：横断歩道の設置
5	中央小学校	県道 市道	(県)六天天神新線 市道三日市堀切線	大布施地内（交差点）	交通量が多く、道路の路側帯が狭いため、児童と車との距離が近い	児童への交通指導の徹底 代替道路として（都）前沢大布施線に歩道を設置
6	中央小学校	市道	市道新堂中新線	大布施地内	道路幅が広く、交通量が多い 多くの児童が通行するが、横断に注意が必要	道路河川課：道路拡幅、歩道整備
7	中央小学校	市道 市道	市道三日市堀切線 市道高橋住宅団地2号線	大布施地内（交差点）	塀があり、見通しの悪い交差点のため危険	警察：横断歩道の設置→設置不可
8	中央小学校	市道	市道新堂中新線	大布施地内（交差点）	大津市事件関連 交通量が多い交差点であり、通学時に通行する児童も多い	道路河川課：ガードレール設置
9	おおふせ認定こども園	市道	市道植木金屋線	黒部市金屋　大布施公民館前の横断歩道	横断歩道の白線が薄い	警察：横断歩道の引き直し、駐車禁止の路側帯の引き直し
10	おおふせ認定こども園	市道	市道植木金屋線	黒部市金屋　大布施保育所前の車道	縁石がなく、用水に落ちる危険性がある	道路河川課：側溝の暗渠化
11	おおふせ認定こども園	市道	市道中新西小路線 市道古御堂堀高線	黒部市金屋　中新ニュータウン前の道路（交差点）	交通量が多いにも関わらず、横断歩道がない	警察：横断歩道の設置
12	さくら幼稚園	市道	市道植木中新2号線	黒部市植木　さくら幼稚園駐車場周辺の側溝	開渠部があり危険	道路河川課：転落防止施設設置（側溝蓋or転落防止柵） 警察：横断歩道移設
13	さくら幼稚園	市道	市道三日市出島線	黒部市植木　狐狸庵近くの川	桝からの高さが高い、危険	道路河川課：防護柵設置
14	さくら幼稚園	市道	市道新堂中新線	黒部市植木西交差点　コラーレ方面の用水路	用水が深く、流れも速いので危険	道路河川課：防護柵設置
15	さくら幼稚園	市道	市道三日市出島線	黒部市植木　さくら幼稚園園庭横の側溝	途中で開渠となっており、過去にこどもらが落下	道路河川課：ラバーポール設置
16	ちびっこきらら保育園	市道	市道堀切2号線	黒部市堀切　ちびっこきらら保育園の横道路	白線が消えている。速度規制がない	道路河川課：白線の引き直し 警察：速度規制の検討→規制不可
17	愛児保育園	市道	市道東三日市沓掛線	黒部市三日市黒部愛児保育園前T字路	過去に追突事故があり、園の壁にまで車が入り込んだ	警察：コラーレ側を一旦停止にすることを検討する 今後とまれ表示を検討する 道路河川課：ドットライン
18	中央小学校	市道	市道三日市出島線 市道中新西小路線交差点	中央小学校体育館付近交差点 （歩者分離式信号機）	多くの児童が集団登校するため一度にわたり切れないことがある・通行児童数約180人	道路河川課：横断歩道のカラーリング検討 児童への交通指導を徹底
19	中央小学校	市道	市道三日市出島線	中央小学校正門前　横断歩道	信号機のない横断歩道	道路河川課：横断歩道のカラーリング検討
20	中央小学校	市道	市道中新西小路線	大布施地内	抜け道となっていて登下校時は交通量が非常に多い	道路河川課：歩車道境界ブロック設置
21	中央小学校	市道	市道新堂中新線	大布施地内	大きな交差点であり、登下校時は交通量が非常に多い 信号待ちで多くの児童が滞留する	道路河川課：ガードレール設置
22	中央小学校	市道	市道生地中新線	大布施地内	交通量が多く、注意が必要	県：注意喚起の標示、カラー舗装
23	中央小学校	市道	市道金屋1号線	大布施地内	開渠部があり危険	道路河川課：水路蓋掛け
24	中央小学校	市道	市道三日市堀切線	大布施地内	開渠になっており、転落の恐れがある 道路が狭く、児童と車両が輻輳し危険である 速度規制の路面標示等の必要性	通学経路変更困難（荻生大布施線） 道路河川課：一部防護柵設置
25	中央小学校	市道	市道大黒沓掛線	大布施地内	防護柵が老朽化しており、転落の恐れがある	道路河川課：防護柵の改修
26	中央小学校	市道	市道植木金屋線	大布施地内	開渠になっており、転落の恐れがある	道路河川課：転落防止柵の設置
27	中央小学校	市道	市道植木金屋線	大布施地内	側溝蓋が老朽化しており、転落の恐れがある	道路河川課：側溝蓋の改修
28	中央小学校	市道	市道北新植木線	大布施地内	路肩石積みであり、路肩が少し崩れている	道路河川課：路肩拡幅
29	中央小学校	市道	市道東三日市沓掛線	大布施地内	道路幅が狭く、車と児童の距離が近い	道路河川課：路肩拡幅
30	おおふせ認定こども園	農道	農道	園庭裏の用水	開渠部があり危険	農林整備課：水路嵩上
31	おおふせ認定こども園	農道	農道	大布施地内	両側に用水があり、流れが速く危険	お散歩コースの変更
32	中央小学校	市道	市道中新堀高線	大布施地内	花壇があり道路が狭く危険	農林整備課：花壇撤去
33	中央小学校	市道	市道三日市出島線 市道荻生大布施線交差点	大布施地内(交差点)	車両の交通量が多く、横断歩道の歩行が危険	道路河川課：停止線にカラー舗装
34	中央小学校	市道	市道植木1号線	大布施地内	道路が狭く、子供と車両が輻輳する	道路河川課：道路拡幅
35	中央小学校	市道	市道三日市出島線 市道植木金屋線交差点	大布施地内(交差点)	信号を待つ場所が狭く、注意が必要である 登下校時は車の交通量が多く、右左折する車も多い	道路河川課：ポストコーンの設置
36	中央小学校	県道 市道	県道沓掛魚津線 市道中新西小路線交差点	大布施地内(交差点)	車両の交通量が多く、横断歩道の歩行が危険	県：横断歩道にカラー舗装

36箇所　うち対策済、対策中34箇所　未対策2箇所

令和8年度　黒部市内通学路の要対策箇所一覧（5/8）

・・・対策済（交通指導等ソフト面、設置困難等を含む）

・・・R8点検箇所

青：対策検討中　赤：対策中　黒：対策実施済

【桜井小学校・前沢保育所・三島保育所・三日市保育所】

番号	学校名、保育所名	対象道路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況
1	桜井小学校	県道	(県)沓掛魚津線	三日市地内（東三日市踏切）	歩道が無く、車と児童の距離が近く注意が必要	警察：速度制限標識の増設
2	桜井小学校	県道	(県)本野三日市線	三日市地内	交通量が多いが、歩道が無く、車と生徒の距離が近い	交差点付近の道路拡幅 転落防止柵の設置 県：路面標示、警察：横断歩道設置 教員による見守り
3	桜井小学校	都計道	(都)南線	三日市地内	歩道が無く、車と児童の距離が近く注意が必要	街路公園課：道路拡幅、歩道整備
4	桜井小学校	都計道	(都)黒部宇奈月線	三日市地内	歩道が無く、車と児童の距離が近く注意が必要	街路公園課：道路拡幅、歩道整備
5	桜井小学校	県道	(県)魚津入善線	三日市地内	歩道が狭く、車と児童の距離が近く注意が必要	街路公園課：道路拡幅、歩道整備
6	桜井小学校	市道	市道新堂線	三日市地内（踏切）	踏切に警報機・遮断機が備わっていないため危険	鉄道事業者：警報機・遮断機設置
7	桜井小学校	県道	(県)石田前沢線	三日市地内	歩道が狭く、車と児童の距離が近く注意が必要	県：道路拡幅、歩道整備
8	桜井小学校	県道 市道	(県)本野三日市線 市道椚町桜井高校線	三日市地内（交差点）	変則十字路のため、車の確認がしづらい	道路河川課：区画線の引き直し、止まれ文字の設置
9	三島保育所	市道	市道上野天神新線	三島神社、裏入口前の道路	朝の通勤時は交通量が多く、周辺は歩道が無い箇所がある	道路河川課・警察：白線の引き直し
10	三島保育所	市道	市道上野天神新線	三島神社前の交差点	変則4叉路のため、見通しが悪い	市民環境課：カーブミラー設置
11	三島保育所	市道	市道前沢三日市線	交番近くの県道交差点、のとやビル横の側溝	道路幅が狭く、車と児童の距離が近い	道路河川課：蓋掛け
12	三島保育所	市道	市道椚町桜井高校線	桜井高校体育館側（南門側）の細い道路	歩道がなく、車と児童の距離が近い	道路河川課：白線の引き直し
13	三島保育所	市道	市道牧野28号線	ちびっこ広場側の道路	見通しが悪い団地の中でスピードを出す車が通行するため危険	道路河川課：白線の引き直し
14	前沢保育所	市道	市道前沢3号線	保育所前道路	用水の流れが速く、深さもある	道路河川課：転落防止柵設置
15	前沢保育所	市道	市道前沢栗寺線	前沢公民館までの道路	転落防止柵は設置してあるが、一部高さ不足、また、腐食している	道路河川課：転落防止柵設置
16	前沢保育所	市道	市道前沢7号線	前沢公民館までの道路から、村井鉄鋼の裏に続く農道	大きな用水があり、転落注意 車も時々通る	蓋設置困難
17	前沢保育所	県道	（県）本野三日市線	八幡宮までの道路	給食センター前までは、縁石の歩道があるが、途中からなくなって、歩道が狭い 車も良く通る	県：白線の引き直し
18	桜井小学校	市道	市道前沢三日市線 市道牧野前沢線	桜井小学校口交差点	交通量が多く、右左折する車に注意する必要がある 通行児童約50人	道路河川課：横断歩道のカラーリング
19	桜井小学校	県道	（県）沓掛魚津線	新牧野（南）交差点	複数の地区の児童が通行する主要な交差点で交通量が多い 通行児童数約70人	県：横断歩道のカラーリング、ガードレール設置
20	桜井小学校	市道	市道南線 市道牧野17号線	桜井小学校前交差点	押しボタン式信号があるが、スピードが出ている車両が多く通行時に注意が必要。 通行児童約40人	児童への交通指導を徹底 道路河川課：横断歩道カラーリング
21	前沢保育所	市道	市道前沢3号線 市道前沢16号線	保育所前道路	道路幅が狭く、車と子供の距離が近く危険	道路河川課：道路拡幅
22	桜井小学校	県道	（県）沓掛魚津線	三日市地内	雨天時に冠水しており、児童が避けようとしたり、しゃがんだりし車両との接触の可能性あり	県：路面清掃に加え、排水部の土砂撤去
23	桜井小学校	県道	県道六天天神線	桜井踏切	交通量が多いが、歩道が無く路肩も狭い	県：交通量を減らすため、代替道路として（都）前沢大布施線を整備
24	三日市保育所	市道	市道椚町桜井高校線 市道三日市保育所線	三日市保育所前交差点	交通量が多く、注意が必要	教員等による見守り 警察：横断歩道設置
25	桜井小学校	市道	市道三島天神新線	三日市地内	道路幅が狭く、車と児童の距離が近い	道路河川課：路肩拡幅
26	桜井小学校	市道	市道大町2号線	三日市地内	道路幅が狭く、車と児童の距離が近い	道路河川課：路肩拡幅
27	桜井小学校	市道	市道前沢三日市線 市道牧野前沢線	三日市地内	白線が消えかかっている	道路河川課：白線の引き直し
28	桜井小学校	県道	県道本野三日市線	三日市地内	前沢方面から一般県道魚津入善線までの道路と、横断歩道を渡り終えた後の道路の道幅が狭く危険である。	交通指導の徹底
29	桜井小学校	市道	市道牧野前沢線	三日市地内	白線、路肩カラー舗装、横断歩道標示が消えかかっている 路肩カラー舗装を延長してほしい 横断歩道をカラー舗装してほしい	道路河川課：横断歩道カラー舗装、白線の引き直し、路肩カラー舗装の引き直し・拡張 警察：横断歩道ダイヤマークの引き直し
30	桜井小学校	県道 市道	県道本野三日市線 市道椚町桜井高校線	三日市地内	県道本野三日市線と市道椚町桜井高校線の交差点において、歩道整備箇所に横断歩道がないため、設置してほしい	警察：横断歩道設置

30箇所　うち対策済、対策中27箇所　未対策3箇所

令和8年度　黒部市内通学路の要対策箇所一覧（6/8）

・・・対策済（交通指導等ソフト面、設置困難等を含む）

・・・R8点検箇所

青：対策検討中　赤：対策中　黒：対策実施済

【荻生小学校・明峰中学校・荻生保育所】

番号	学校名、保育所名	対象道路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況
1	荻生小学校	県道 市道	（県）黒部宇奈月線 市道新堂西小路線	荻生地内（交差点）	交通量が多く、右左折する車に注意して横断する生徒がいる	交通安全指導の徹底、通学経路の見直し
2	荻生小学校 明峰中学校	市道 市道	市道荻生若栗線 市道新堂本野線	荻生地内（交差点）	交通量が多く、左右の見通しが悪く危険	自治振興会・安全パトロール隊・教員による見守り
3	荻生小学校	市道	市道荻生若栗線	荻生地内	交通量が多いが、歩道が無く、車と生徒の距離が近い	教員による見守り 冬場は通学経路の見直し
4	荻生小学校	都計道	（都）大黒新天線	三日市地内	交通量が多いが、歩道が無く、車と生徒の距離が近い	街路公園課：道路拡幅、歩道整備
5	荻生小学校	市道 市道	市道西小路栃屋線 市道新堂西小路線	荻生地内（交差点）	交通量が多いが、横断歩道がなく危険	警察：横断歩道の設置困難
6	荻生小学校	市道 市道	市道西小路栃屋線 市道長屋長正寺線	荻生地内（交差点）	見通しが悪く、右方向から接近する車が見えにくいので危険 車の通行量が多く、道幅が狭いため危険	道路河川課：路肩拡幅困難、区画線の見直し 登下校時は迂回路を通行するよう指導
7	荻生小学校	市道	市道西小路栃屋線 市道長屋愛川線	荻生地内（交差点）	登校時の交通量が多いので横断に注意が必要である 信号が片側のみ	交通指導の徹底
8	荻生小学校	県道 市道	（県）黒部宇奈月線 市道長屋西小路線	荻生地内	止まれの標識や信号がない（片側のみ）横断歩道がない	警察：交差点海側に横断歩道設置
9	荻生小学校	市道	市道沓掛荻生線	荻生地内	大型車の通行が多く、道幅が狭い	道路河川課：道路拡幅
10	荻生保育所	県道 市道	（県）黒部宇奈月線 市道長屋西小路線	黒部市荻生　保育所周辺道路（交差点）	止まれの標識や信号がない 横断歩道がない	警察：横断歩道設置
11	荻生保育所 荻生小学校	農道	農道	荻生保育所横の高橋川	流れが速く危険 フェンスとフェンスの間に隙間がある	道路河川課：柵補修
12	荻生保育所 荻生小学校	農道	農道	荻生保育所横の高橋川	川の向こうに渡る小さい橋が危険 小さい橋入口の柵がない	柵設置困難
13	荻生小学校	市道	市道西小路栃屋線 市道沖寺坪線	荻生地内	交通量が多いが、横断歩道がなく危険	警察：横断歩道の設置不可
14	荻生小学校	市道	市道新堂中村線	荻生地内	歩道が無く、車と児童の距離が近く注意が必要	道路河川課：注意喚起看板、路肩拡幅
15	荻生小学校	市道	仮称市道荻生7号線	荻生地内	歩道が無く、車と児童の距離が近く注意が必要	通学路の変更
16	明峰中学校	市道	市道新堂本野線	前沢地内	交通量は少ないが、歩道未設置区間 スクールゾーンの規制あり（速度30km、時間規制7:30～8:30）	道路河川課：歩道設置、路面標示設置
17	荻生小学校	市道	市道西小路栃屋線	荻生地内	部分的に路肩が狭い	道路河川課：路肩拡幅
18	荻生小学校	市道	市道新堂西小路線	荻生地内	部分的に路肩が狭い	道路河川課：蓋掛け
19	荻生小学校	市道	市道西小路栃屋線	荻生地内	カーブでの見通しが悪く危険	道路河川課：注意喚起の路面標示設置 交通安全指導の徹底
20	明峰中学校	市道	市道荻生若栗線	前沢地内	歩道が無く、車と児童の距離が近く注意が必要	道路河川課：歩道設置
21	明峰中学校	市道	市道上野宮野線	前沢地内	用水が開渠になっており、転落の恐れがあり危険	教員による見守り
22	明峰中学校	市道	市道新堂本野線	荻生地内	用水が開渠になっており、転落の恐れがあり危険	道路河川課：水路蓋掛け
23	荻生小学校	市道	市道長屋愛川線	荻生地内	転落防止柵のない箇所があり危険	道路河川課：転落防止柵の設置
24	荻生小学校	市道	市道新堂西小路線	荻生地内	開渠部があり危険	道路河川課：側溝の蓋掛け
25	荻生小学校	市道	市道舌山愛川線	荻生地内	交通量が多いが、歩道が無く、車と生徒の距離が近い	道路河川課：道路拡幅
26	荻生小学校	市道	市道西小路栃屋線	荻生地内	交通量が多いが、歩道が無く、車と生徒の距離が近い	道路河川課・農林整備課：農業用水路へ転落防止施設設置
27	荻生小学校	市道 市道	市道沓掛荻生線 市道舌山愛川線	荻生地内	交通量が多いが、横断歩道がなく危険	警察：横断歩道の設置 道路河川課：横断指導線の設置
28	明峰中学校	県道 市道	県道石田前沢線 市道天神新2号線	三日市地内	駅周辺のため、自動車・自転車・歩行者の交通量が多く、T字路交差点の上位路線がわかりにくいため、一旦停止の見逃し等、交通事故の危険性が高い	県：路面標示・カラー舗装の設置による上位路線の明確化（安全対策・円滑な交通）
29	明峰中学校	市道	市道新堂本野線	荻生地内	車両の交通量・通学生徒が多く、道幅が狭いため、車両と人との距離が近いことから、危険 転落防止柵のない箇所があり危険	学校：教員による見守り、児童への交通指導の徹底 道路河川課：注意喚起の路面標示設置、路肩カラー舗装 道路河川課・農林整備課：転落防止柵の設置

29箇所　うち対策済、対策中25箇所　未対策4箇所

令和8年度　黒部市内通学路の要対策箇所一覧（7/8）

・・・対策済（交通指導等ソフト面、設置困難等を含む）

・・・R8点検箇所

青：対策検討中　赤：対策中　黒：対策実施済

【若栗小学校・若栗保育所】

番号	学校名、保育所名	対象道路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況
1	若栗小学校	市道	市道西町両瀬線	若栗地内	道路が狭く、子供と車両が輻輳する	PTA・安全パトロール隊による見守り 道路河川課：道路拡幅
2	若栗小学校	市道	市道西町中坪線	若栗地内	道路が狭く、子供と車両が輻輳する	安全パトロール隊による見守り 道路河川課：道路拡幅
3	若栗小学校	市道	市道若栗袖野線	若栗地内	踏切に遮断機が備わっていないため危険	安全パトロール隊による見守り 遮断機設置
4	若栗小学校	市道	市道若栗21号線	若栗地内	道路が狭く、子供と車両が輻輳する	道路河川課：道路拡幅、歩道整備
5	若栗小学校	市道	市道若栗22号線	若栗地内	道路が狭く、子供と車両が輻輳する	道路河川課：道路拡幅、歩道整備
6	若栗小学校	県道 農道	(県)下垣内前沢線 農道舌山4号線	若栗地内（交差点）	車の従来が多く、車と児童の距離が近いため危険	注意看板の設置
7	若栗保育所	市道	市道西町中坪線	保育所前の道路	山側の歩道が途中で無くなり、白線も消えかかっている	道路河川課：白線引き直し
8	若栗保育所	県道	（県）黒部宇奈月線	保育所近くの主要地方道 黒部・宇奈月線	歩道がない。交通量が多く、スピードの出ている車もいる	県：白線の引き直し
9	若栗小学校	市道	市道西小路栃屋線	若栗地内	児童が道路を横断する箇所であるが、横断歩道がない	警察：横断歩道の設置不可
10	若栗小学校	市道	市道西町中坪線	若栗地内	道路が狭く、子供と車両が輻輳する	道路河川課：道路拡幅
11	若栗小学校	市道	市道西町両瀬線 市道西小路栃屋線	若栗地内（交差点）	新設道路が接続した際の安全対策の検討が必要	新設道路供用後、交通量等の状況を踏まえ検討
12	若栗小学校	市道	市道西町両瀬線	若栗地内	児童が多く登下校する	道路河川課：路肩カラー舗装 警察：横断歩道設置
13	若栗小学校	県道 市道	（県）黒部宇奈月線 市道両瀬川端線	若栗地内（交差点）	児童の登下校時、交通量の多い道路を横断するが横断歩道がない	教員等による見守り 県：注意喚起の路面標示の設置
14	若栗小学校	市道	市道中村西町線	若栗地内	車の従来が多く、車と児童の距離が近いため危険	道路河川課：道路拡幅
15	若栗小学校	県道	（県）黒部宇奈月線	若栗地内	交通量が多いが、路側帯が狭く危険	県：カラー舗装
16	若栗小学校	県道	（県）黒部宇奈月線	若栗小学校校門前	待機場所が無く危険	県：カラー舗装
17	若栗小学校	市道	市道若栗12号線	若栗地内	柵が老朽化しており危険	道路河川課：柵補修
18	若栗小学校	市道	市道西町両瀬線	若栗地内	道路が狭く、子供と車両が輻輳する	道路河川課：道路拡幅
19	若栗小学校	市道	市道中村西町線	若栗地内	用水に落ちる、物を落とす危険がある 落とした物を拾う際に水の事故、けがの危険がある	交通安全指導の徹底
20	若栗小学校	市道	市道西町両瀬線	若栗地内	歩道と隣接する田に大きな段差があり、落ちるとけがをする危険がある	道路河川課：白線引き直し
21	若栗小学校	県道 市道	県道黒部宇奈月線 市道西小路栃屋線	若栗地内	通行車両の速度が速く、歩行者が危険 横断歩道先の歩道にブロックがあり、歩行の妨げになっている	県・警察：運転速度の減速を促す対策 道路河川課：妨げになっている道路施設移設
22	若栗小学校	県道	県道黒部宇奈月線	若栗地内	車両の交通量が多く、横断歩道を歩行するのが危険	県：横断歩道にカラー舗装

22箇所　うち対策済、対策中20箇所　未対策2箇所

令和8年度　黒部市内通学路の要対策箇所一覧（8/8）

　　・・・対策済（交通指導等ソフト面、設置困難等を含む）

　　・・・R8点検箇所

青：対策検討中　赤：対策中　黒：対策実施済

【宇奈月小学校・明峰中学校・うらやま保育所・下立保育所】

番号	学校名、保育所名	対象道路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況
1	宇奈月小学校	農道	農道	浦山地内（交差点）	道路幅が狭く、道路に勾配があるため見通しが悪い 止まれ標識があるが停止線がなく歩道まで侵入して停止する車両が多い 路側帯が消えている	反射体の設置 区画線の引き直し 警察：停止線、止まれの路面表示の引き直し
2	宇奈月小学校	農道	農道	浦山地内（交差点）	道路の高低差、民家等で双方向からの車の接近が確認しづらい	PTA・教員による見守り 区画線の引き直し
3	宇奈月小学校	市道 農道	市道浦山20号線 農道	浦山地内（交差点）	変形の十字路で、高低差もあるため車の接近が確認しづらい	PTA・教員による見守り 注意看板の設置 区画線の引き直し
4	宇奈月小学校	市道 市道	市道栃屋下立線 市道浦山11号線	浦山地内（交差点）	見通しが悪く、歩行者が横断の際に危険	横断歩道の設置→設置不可
5	宇奈月小学校	市道	市道浦山25号線	浦山地内	見通しが悪く、車通りが多いため危険	道路河川課：道路拡幅
6	宇奈月小学校		浦山駅構内	浦山地内（浦山駅）	遮断機が下りるが隙間があり、黄色斜線も消えている 児童が通り抜けできる状態になっており危険	区画線の引き直し困難
7	宇奈月小学校	県道	（県）黒部宇奈月線 市道浦山12号線	黒部市浦山下村交差点	大津市事件関連 交通量が多く、たまり場としてコンビニ敷地内に待機 過去に車と高齢者の接触事故あり 交差点横断歩道内からコンビニへ車両の進入あり	県：侵入防止柵設置
8	うらやま保育所	市道	市道栃屋下立線	黒部市浦山県道手押し信号機前駅側道路	凹凸があり危険、駅前信号機の所にガードレールがない	ガードレール設置困難
9	うらやま保育所	農道	農道	黒部市浦山地鉄電車線路側道路	線路と道路の境目のガードレールが途中までしかない	基準に該当しないため、設置不可
10	うらやま保育所	農道	農道	黒部市浦山農村公園途中の道	路側帯が、すべて消えている	警察：止まれの標識の更新
11	下立保育所	市道	下立21号線	保育所から下立駅に向かう坂道	道路の歩道の白線が消えている	道路河川課：白線の引き直し
12	明峰中学校 宇奈月小学校	市道	市道栃屋1号線	富山地方鉄道　栃屋駅（防犯）	令和2年度から通学する生徒がいる区間 宇奈月小学校も12～3月の冬季に児童が使用する	防犯灯あり
13	明峰中学校 宇奈月小学校	市道	市道浦山4号線	富山地方鉄道　浦山駅（防犯）	令和2年度から通学する生徒がいる区間	明かりの数は十分に設置されている 児童への交通指導を徹底（学校教育課）
14	宇奈月小学校	農道	農道	浦山地内	農道と歩道（施設内道路と一体）がわかりにくく危険	農林整備課：クッションドラム設置
15	宇奈月小学校	県道	（県）黒部宇奈月線	浦山地内	送迎の際に駐車場や導線を周知しているが、徹底されていない 自動車から降車の際に他の送迎車と接触しそうになる	学校教育課：県道の渋滞原因となる送迎等の運用方法については、施設内で対応
16	宇奈月小学校	市道	市道浦山7号線	浦山地内	道路が狭く、子どもと車両が輻輳する	道路河川課：道路拡幅
17	下立保育所	市道	農道	下立地内	線路と道路の間に柵がなく危険	道路河川課：横断防止柵の設置
18	宇奈月小学校	市道	市道浦山40号線	浦山地内	柵がなく危険	道路河川課：転落防止柵の設置
19	宇奈月小学校	市道	市道栃屋熊野線	浦山地内	部分的に路肩が狭い	道路河川課：路肩拡幅
20	宇奈月小学校	農道	農道	浦山地内	止まれの停止線が消えている 送迎車両と歩行者がすれ違いの際、危険	警察：停止線の引き直し 学校：送迎車両（保護者）に注意喚起
21	宇奈月小学校	農道	農道	浦山地内	車道と歩道の幅が同程度のため、通行車両が歩道を誤走することがあり、危険	農林整備課：白線引き直し、路面標示・安全施設等の設置 学校：送迎車両（保護者）に注意喚起

21箇所　うち対策済、対策中20箇所　未対策1箇所