

(別紙)

## 小・中学校、幼稚園の棟別耐震化状況一覧

【小学校】

平成30年4月1日現在

学校名	棟名称	建築年月	構造・階数等				耐震性能 ランク	耐震診断結果等		備考
			構造	階数	校舎面積(m <sup>2</sup> )	体育館面積(m <sup>2</sup> )		Is値	耐力度調査	
生地小学校	校舎	S42.5、S43.3、S45.3	R	3	3,815		A2		-	H24地震補強
	校舎	S63.4	R	1	695		A1		-	
	校舎	S63.4	R・S	1-2	526		A1		-	
	体育館	S63.4	R	2		1,135	A1		-	
たかせ小学校	校舎	S53.3、S53.8、H25.3	R	3	2,245		A2		-	H24地震補強
	校舎	H4.12	S	1	380		A1		-	
	校舎	H18.3	S	1	197		A1		-	
	校舎	H25.3	S	2	69		A1		-	
	校舎	H29.3	S	1	83		A1		-	
	体育館	S56.3	R	1		768	A2		-	H22地震補強
石田小学校	校舎	S46.6、S47.3、S47.11	R	3	3,044		A2		-	H9、H11地震補強
	校舎	S59.1	R	1	564		A1		-	
	校舎	S59.1	S	1	231		A1		-	
	体育館	S59.1	S	2		1,122	A1		-	
村椿小学校	校舎	S57.6、S58.1	R	3	2,560		A1		-	
	校舎	S57.12	R	1	402		A1		-	
	体育館	S57.12	S	2		799	A1		-	
中央小学校	校舎	S50.3、S50.10	R	3	2,142		A2		-	H19地震補強
	校舎	S50.10、S51.3、H20.10	R	3	2,619		A2		-	H20地震補強
	校舎	S56.12	R	3	528		A2		-	H20地震補強
	校舎	H22.11	R	3	1,387		A1		-	H22改築
	校舎	H22.11	R	3	816		A1		-	H22改築
	体育館	H22.11	R	1		1,418	A1		-	H22改築
桜井小学校	校舎	H15.12	R	3	3,123		A1		-	
	校舎	H15.12	R	3	1,337		A1		-	
	校舎	H15.12	S	3	712		A1		-	
	校舎	H15.12	R	3	1,075		A1		-	
	校舎	H15.12	R	1	151		A1		-	
	体育館	H16.12	R	1		1,671	A1		-	
荻生小学校	校舎	S46.8	R	3	900		A2		-	H9地震補強
	校舎	S47.3	R	3	1,250		A2		-	H12地震補強
	校舎	S47.3	R	3	105		A2		-	H9地震補強
	校舎	S56.12	R	3	264		A2		-	H9地震補強
	校舎	H12.3	S	1	353		A1		-	
	体育館	S55.3、H26.2	R	1		894	A2		-	H25地震補強
若栗小学校	校舎	S49.3	R	3	1,276		A2		-	H25地震補強
	校舎	S50.3	R	3	1,066		A2		-	H25地震補強
	校舎	S60.3	R	1	313		A1		-	
	校舎	S60.3	R	2	334		A1		-	
	体育館	S60.3	S	2		853	A1		-	
	体育館	S60.3	R	2		52	A1		-	
宇奈月小学校	校舎	H18.3	R	2	2,357		A1		-	
	校舎	H18.3	R	2	3,707		A1		-	
	体育館	H18.3	R	2		1,617	A1		-	
小学校計	44棟									

【中学校】

学校名	棟名称	建築年月	構造・階数等				耐震性能 ランク	耐震診断結果等		備考
			構造	階数	校舎面積(m <sup>2</sup> )	体育館面積(m <sup>2</sup> )		Is値	耐力度調査	
鷹施中学校	校舎	S41.3	R	4	645		A2		-	H9地震補強
	校舎	S41.7	R	4	706		A2		-	H9地震補強
	校舎	S42.3	R	4	789		A2		-	H8地震補強
	校舎	S42.8	R	4	1,952		A2		-	H7地震補強
	体育館	S44.2	R	1		1,152	A2		-	H26地震補強
	体育館	S63.1	S	2		635	A1		-	武道場
高志野中学校	校舎	S60.10	R	3	5,735		A1		-	
	体育館	H27.12	R	2		2,081	A1		-	
	体育館	H7.3	W	1		474	A1		-	武道場
桜井中学校	校舎	H29.7	R	3	7,086		A1		-	
	体育館	S38.3	R	1		1,581	B3	0.03	-	
	体育館	S56.4	S	2		699	B2	0.30	-	武道場・技術室
宇奈月中学校	校舎	S50.3、S50.8	R	2-3	2,897		A2		-	H11、H12地震補強
	校舎	S50.8	R	2-3	1,309		A2		-	H11、H12地震補強
	校舎	S50.11	R	2	370		A2		-	H15地震補強
	校舎	H11.12	S	2	70		A1		-	
	体育館	S50.11	R	1-2		1,492	A2		-	H15地震補強
中学校計	17棟									

\* R(鉄筋コンクリート造)、S(鉄骨その他造)、W(木造)

【幼稚園】

幼稚園名	棟名称	建築年月	構造・階数等				耐震性能ランク	耐震診断結果等		備考
			構造	階数	園舎面積(m <sup>2</sup> )	遊戯室面積(m <sup>2</sup> )		Is値	耐力度調査	
生地こども園	園舎・遊戯室	H7.7	R	1	249	145	A1	/	-	
	園舎	H21.3	R	1	176		A1	/	-	
石田こども園	園舎	S52.3	R	1	174		A3	/	-	
	園舎・遊戯室	S52.3	R	1	439		A3	/	-	
	園舎	S52.3	R	1	34	148	A3	/	-	
さくら幼稚園	園舎	H20.3	R	1	76		A1	/	-	
	管理保育棟	S54.12、H24.11	R	2	809		A3	/	-	H24 一部増築
	遊戯室	S54.12	S	1		183	A2	/	-	H24大規模改造(補強)
幼稚園計	8棟									

\* R(鉄筋コンクリート造)、S(鉄骨その他造)、W(木造)