

LINEによる道路・河川損傷等通報に係る対応

番号	通報日	カテゴリー	場　所	通報内容	通報写真	対応状況	対応の内容等
10	令和8年5月11日	道路	大布施	舗装に穴		対応済	道路補修材で補修済み
11	令和8年6月5日	道路	前沢	街路樹剪定		対応中	剪定予定
12	令和8年6月9日	道路	田家	舗装の下がり		現地確認済	市内道路の補修について、優先順位をつけて実施しており、今後状況を見ながら対応したい
13	令和8年6月22日	道路	大布施	舗装に穴		対応済み	農林整備課にて補修材で補修済み
14	令和8年7月7日	道路	大布施	道路に穴		対応済み	道路補修材で補修済み
15	令和8年7月7日	道路	石田	道路に穴		対応済み	道路補修材で補修済み
16	令和8年7月17日	道路	石田	民地より樹木の張り出し		対応済み	所有者へ通知予定
17	令和8年7月17日	道路	石田	民地より樹木の張り出し		対応済み	所有者へ通知予定
18	令和8年7月18日	道路	大布施	道路に穴		対応済み	上下水道工務課にて道路補修材で対応

LINEによる道路・河川損傷等通報に係る対応

番号	通報日	カテゴリー	場　所	通報内容	通報写真	対応状況	対応の内容等
19	令和8年7月21日	道路	生地	道路に穴		対応済み	業者にて復旧
20	令和8年7月21日	道路	前沢	道路から漏水		現地確認済み	地下水の可能性あり。経過観察。
21	令和8年7月22日	道路	石田	道路に穴		対応済み	道路補修材で補修済み
22	令和8年7月22日	道路	不明	道路に穴		未対応	場所不明のため
23	令和8年7月24日	カーブミラー	三日市	カーブミラーが樹木のせいで見にくい		対応済み	桜井高校の桜であるため、桜井高校で対応済み
24							
25							
26							
27							